



Strikolith pearlcoat

APPLICABLE
À LA MACHINE



MACHINAAL
AAN TE BRENGEN

APPLICABLE
AU PINCEAU



AAN TE BRENGEN
MET KWAST



APPLICABLE
AU ROULEAU



AAN TE BRENGEN
MET ROLLER

TEMPÉRATURE
D'EMPLOI



GEbruiks-
TEMPERATUUR

- **Hydrofuge**
- **Autonettoyant et ne nécessite que peu d'entretien**
- **Résistant aux contraintes industrielles élevées**

Peinture de façade extrêmement déperlante pour systèmes d'isolation de façade

DOMAINES D'UTILISATION

- spécifiquement pour la finition de façades extérieures avec un support minéral ou à liant de résine synthétique. En particulier pour la finition des systèmes d'isolation de façade extérieure tant dans les nouvelles constructions que dans le cadre de rénovations
- les propriétés déperlantes de Strikolith Pearlcoat confèrent des avantages en matière d'entretien structurel
- peinture de second oeuvre à base de liant de dispersion de qualité supérieure en combinaison avec des adjuvants et pigments sélectionnés
- Strikolith Pearlcoat contient un liant « Strikoxan » spécialement formulé, qui influence la microstructure de la surface de façade, ce qui engendre des propriétés autonettoyantes, ainsi qu'une étanchéité à la pluie optimale et une perméabilité à la vapeur très élevée

SUPPORTS ADMIS

- presque tous les supports minéraux et à liant en résine synthétique
- systèmes d'isolation de façade Strikotherm

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SUPPORT

Le support doit être entièrement sec, porteur et stable, exempt de poussière, de parties lâches, d'huile de coffrage ou d'autres contaminations pouvant nuire à l'adhérence.

PRÉTRAITEMENT DU SUPPORT

Enlever soigneusement toutes les anciennes couches d'enduit et de peinture non adhérentes.
Éliminer d'abord les graisses et autres salissures avec Strikolith Nettoyant Façade Universel.
Réparer les irrégularités du support avec un enduit adapté au type de support et au domaine d'application.
Laisser toujours sécher complètement les réparations.
Prétraiter les supports fortement absorbants avec Strikolith primaire apprêt (dilution selon la fiche technique).
Traiter les supports pulvérulents ou sableux avec deux couches de Strikolith primaire apprêt (dilution selon la fiche technique).
Lors de l'application de Strikolith primaire apprêt, veiller à :
respecter la bonne dilution, éviter les reprises visibles et coulures.

APPLICATION AU PINCEAU OU ROULEAU

Bien homogénéiser Strikolith Pearlcoat avant usage.
Appliquer une première couche, éventuellement diluée avec max. 5 % d'eau potable propre, à l'aide d'un pinceau (bloc) ou d'un rouleau à poils, en choisissant la hauteur de fibre en fonction de la rugosité du support.
Après env. 8-12 heures de séchage, appliquer une deuxième couche, éventuellement diluée avec max. 2 % d'eau.
Nettoyer immédiatement les outils à l'eau tiède après utilisation.

APPLICATION PAR PULVÉRISATION AIRLESS

Bien homogénéiser Strikolith Pearlcoat avant usage et éventuellement diluer avec max. 5 % d'eau potable tiède.
Appliquer Pearlcoat avec un pistolet Airless, conformément aux instructions du fabricant.
Réglages indicatifs (selon machine) :
Buse : 0.017 - 0.019 inch (ex. buse 517)
Pression : 80 - 140 bar
Déterminer les réglages exacts sur chantier au moyen d'une zone d'essai.
Après env. 8-12 heures de séchage, appliquer une seconde couche.
Nettoyer immédiatement les outils à l'eau tiède.

CAPACITÉ DE CHARGE ET CLASSE DE RÉSISTANCE À L'ABRASION

Lorsqu'une peinture murale est appliquée sur des surfaces (facilement) accessibles, des zones brillantes peuvent apparaître suite à des contacts ou nettoyages.
Pour limiter ce phénomène :
nettoyer la surface de préférence par pulvérisation d'eau tiède et propre, un détergent doux peut être ajouté si nécessaire, sécher en tamponnant avec un chiffon propre et non pelucheux.
Ne jamais utiliser de chiffon microfibre, car le frottement entraîne systématiquement des zones brillantes.
La classe de résistance au frottement est déterminée après minimum 1 mois de séchage.

SÉCURITÉ

Il est recommandé de protéger adéquatement les yeux, la bouche, le nez et la peau à l'aide d'équipements de protection individuelle lors de l'application de peintures murales.
En cas de contact de Strikolith Pearlcoat avec les yeux :
rincer immédiatement et abondamment à l'eau propre pendant env. 15 minutes,
puis consulter un médecin.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité Strikolith.

PERFORMANCES

CERTIFICATIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition	Peinture de finition composée en usine à base d'un liant de dispersion de haute qualité, combinée à des additifs et des pigments sélectionnés pour une bonne applicabilité, une couverture optimale, une étanchéité à la pluie et une très haute perméabilité à la vapeur
Code de la forme	Liquide
Propriétés du produit non traité	
Scrub resistance class	Scrub Resistance class 1
Propriétés après séchage/durcissement	
Sec après	2 heure
Recouvrable après	12 heure
Coefficient d'absorption de l'eau	W3
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1

TEMPÉRATURE D'EMPLOI

LIMITES D'EMPLOI

Bien mélanger Strikotherm Pearlcoat avec différents numéros de lot avant utilisation. Masquer les parties de la construction qui ne seront pas finies avec Pearlcoat avec du papier et du ruban adhésif. Retirer immédiatement après l'application de la peinture de finition. Il est interdit d'ajouter des additifs non prescrits. Ne pas appliquer à une température de surface et de l'air inférieure à 5°C ou en cas de risque de gel. Les couleurs foncées jusqu'à une valeur de luminosité de 20% sont possibles. Plus la couleur est foncée, plus l'effet déperlant peut diminuer. Pour une application sur les systèmes d'isolation de façade Strikotherm COMFORT et PREMIUM avec finition à base de résine synthétique, la valeur de luminosité minimale est de 20% (30% pour une finition minérale). Pour une application sur le système de plâtre ventilé Strikotherm OPEN et les systèmes de plâtre Strikocem sur cavité ventilée, la valeur de luminosité minimale est de 5%. Les dérogations et autres applications doivent être discutées avec Strikolith. Ne pas appliquer sur des parties de façade horizontales et/ou inclinées. La dilution a des effets négatifs sur le matériau. Diluer au minimum les couleurs foncées et/ou intenses.

EMBALLAGES

- seau de 10 et 15 l

PROCESSING

Avec un pinceau, un rouleau ou un équipement de pulvérisation airless.

COULEUR

Blanc et couleurs du nuancier Strikolith et de nombreux autres systèmes de couleurs

CONSOMMATION

Environ 5 m² par litre par couche. Le rendement dépend fortement de la méthode d'application, de la structure et de la capacité d'absorption du support. La consommation réelle doit être vérifiée sur le terrain.

AJOUT D'EAU

Selon la méthode d'application, diluer avec un maximum de 5% d'eau potable propre.

CONSERVATION

- 12 mois après la date de production 12 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé de manière hermétique, à protéger contre le gel et la chaleur